



Изготовление и монтаж печатных плат любой сложности.
Многослойные, гибко-жесткие, комбинированные, высокочастотные, алюминиевые...

Рекомендованный срок хранения печатных плат до пайки в зависимости от типа финишного покрытия.

Рекомендуемые климатические условия на складе:

Влажность $\leq 65\%$

Температура $25^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Тип покрытия	Требования к упаковке		
	Тип упаковки	Наличие силикагеля в упаковке	Время хранения (мес.)
HASL	Вакуумная	да	12
Lead Free HASL	Вакуумная	да	12
Flash Gold	Вакуумная	да	12
Immersion Gold	Вакуумная	да	12
Immersion Tin	Вакуумная	да	3
Immersion Silver	Вакуумная	нет	3
OSP	Вакуумная	да	3